

## Beretning for året 2009

Vi fik i 2009 endnu et nyt medlem så vi nu er 265 medlemmer.

Vi har nu haft den 11. måleraflæsning. Denne gang var der igen 30 medlemmer der ikke respekterede afleveringsfristen. Over 3 dage besøgte vi 25 medlemmer for at skaffe de manglende aflæsninger. Forhøjelsen af gebyret til 200,00 kr. er tilsyneladende ikke nok, til at få medlemmerne til at aflæse til tiden. Bestyrelsen efterlyser eventuelle bedre forslag.

Vi fik mange forklaringer, bl.a. at målerbrønden var dækket af sne/frosset til. Det er sjældent at en målerbrønd fryser til. Skulle det ske, skal der ikke mere end 5 liter varmt vand til at tømme den op.

166 medlemmer brugte vores hjemmeside til indberetning, hvilket er 6 flere end sidste år.

Vi har i 2009 udpumpet 39.058 m<sup>3</sup> vand mod 42.171 m<sup>3</sup> sidste år. Faldet på 3.112 m<sup>3</sup> skyldes, at den lækage, som vi har vidst måtte være et sted, blev fundet og lukket i løbet af sommeren. Dog må vi konstatere en mindre udgift til staten på 1.820,00 kr. på grund af spild på ledningsnettet på over 10 % af den udpumpede mængde. Vi forventer p.t. ikke nogen udgift til vandspild i 2010, da udpumpningen ser fornuftig ud.

Ligesom i 2008 har vi også i 2009 haft et medlem, der har konstateret et uforklarligt merforbrug på ca. 40 m<sup>3</sup>. Som forsøg har vi nedtaget måleren og sendt den til kontrol. Måleren viste som den skulle.

I 2010 har endnu et medlem konstateret et uforklarligt merforbrug, dog kun på ca. 20 m<sup>3</sup>. Vi opfordrer derfor stadig vore medlemmer til løbende at kontrollere forbruget – evt. månedligt.

Vi har den 12.-13. jan. i år har et merforbrug på ca. 30 m<sup>3</sup> i perioden fra kl. 22.00 den 12. til kl. 08.00 den 13. Merforbruget skyldes formentlig en frostsprængning hos et medlem, men det er rent gæt fra bestyrelsens side. Vi vil derfor meget gerne orienteres, hvis et medlem er ude for ekstraordinære hændelser.

Boringen i Mannerup er nu fuldt automatiseret, ligesom ledningerne i Mannerup er optegnet på vores digitale kort og kan ses på vores hjemmeside.

I starten af i år var vi udsat for, en frostsprængning på boringen i Mannerup. Vi har derfor fået etableret varmetråde og lidt opvarmning i bygningen i Mannerup, der huser boringen.

Vandprøver taget i 2009 har ingen påtegninger, så har stadig **rent vand**.

Vi vil fortsat opfordre vore medlemmer til at besøge vor hjemmeside [www.kirkebjerg-vand.dk](http://www.kirkebjerg-vand.dk).

*Bestyrelsen*