

Osted Vandværk A.m.b.a.
Byvej 22B, Osted
4320 Lejre
Att.: Osted vandværk

Rapportnr.: AR-14-CA-00177695-02
Batchnr.: EUDKVE-00177695
Kunde nr. CA0000215
Modt. dato: 05.05.2014

Analyserapport

Prøvested: Osted Vandværk Ledningsnet - V02003400 / 4261003499
Udtagningsadresse: Langetofte 17, 4320 Lejre
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 05.05.2014 kl. 07:33
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PA1
Analyseperiode: 05.05.2014 - 12.05.2014

Prøvemærke: Køkkenhane

| Lab prøvenr: | 80058066 | Enhed | Kravværdier** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|---------------|------|------|------------------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 4 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Jern (Fe) | 0.011 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP/OES | 30 |
| Kobber (Cu) | 11 | µg/l | | 100 | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |
| Nikkel (Ni) | < 0.03 | µg/l | | 20 | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organolep | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organolep | |
| Vandtemperatur | 12.0 | °C | | | | DS 2250 | |
| pH | 7.8 | pH | 7 | 8.5 | | DS 287 | |
| Ledningsevne | 78 | mS/m | | | 0.1 | DS/EN 27888 | |
| Iltindhold | 10.3 | mg/l | 5 | | 0.1 | DS/EN 25814 | |

Batchkommentar:


Revideret udgave erstatter tidligere fremsendt rapport. Udtagningsadresse påsat
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

12.05.2014

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Flemming Mønsted Claësson
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.