

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL**DONSlab**

R. DON'S Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Osted Vandværk
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Analysereport nr. 20170306/018
8. marts 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *				
Temperatur	8,7	°C	Prøvested:	Afgang, værk Kirkebjerg Vandværk
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato:	2017-02-21 Kl. 10:47
Smag	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen			
Udseende	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	1	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	2	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	77,3	>30	DS/EN27888	2%
NVOC C mg/l	1,6	4	SM5310	5%
Jern, total Fe mg/l	0,018	0.1	ICP-OES	5%
Mangan Mn mg/l	< 0,001	0.02	ICP-OES	5%
Ammonium NH ₄ ⁺ mg/l	0,029	0.05	ISO 7150/1	3%
Klorid Cl ⁻ mg/l	31	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid F ⁻ mg/l	1,3	1.5	DS/EN10304	3%
Sulfat SO ₄ ²⁻ mg/l	< 1	250	DS/EN10304	1.5%
Nitrat NO ₃ ⁻ mg/l	2,3	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l	0,003	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Fosfor, total P mg/l	0,024	0.15	DS292	5%
Ilt O ₂ mg/l	9,9		DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.