



Osted Vandværk

Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
DK

Registrernr.: T73928
Kundenr.: 609682
Ordrenr.: 821898
Prøvenr.: 23243041

Modt. dato: 2011.10.03

Sidenr.: 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Osted Vandværk
Byvejen 22B, Osted, 4320 Lejre, DK
Prøvested.....: **Osted Vandværk Vandværket - V02003400/4261003400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2011.10.03 kl. 10:48
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.10.04 kl. 08:18 - 2011.10.07

	Prøvenr.: 23243041	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	17	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Hårdhed, total	13.8	H grader	5-30		SM3120-ICP	30
Calcium (Ca)	65	mg/l			SM3120-ICP	30
Magnesium (Mg)	21	mg/l		50	SM3120-ICP	30
Kalium (K)	5.3	mg/l		10	SM3120-ICP	30
Natrium (Na)	78	mg/l		175	SM3120-ICP	30
Jern (Fe)	0.016	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.007	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	3.3	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.011	mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	38	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	1.2	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	4.6	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Hydrogencarbonat	449	mg/l	>100		DS/EN I 9963	10
Aggressiv kuldioxid	<5	mg/l			DS 236:1977	20
Turbiditet	0.29	FTU		0.3	DS/EN I 7027	20
Farvetal, Pt	3.2	mgPt/l		5	DS/EN I 6271-2	10
Inddampningsrest	460	mg/l		1500	DS 204:1980	12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.1	mg/l		4	DS/EN 1484	10
Sulfid-S	<0.02	mg/l		0.05	DS 278:1976auto	28
Methan	<0.005	mg/l		0.01	M0066 GC/FID	38

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Osted Vandværk

Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
DK

Registrernr.: T73928
Kundenr.: 609682
Ordrenr.: 821898
Prøvenr.: 23243041

Modt. dato: 2011.10.03

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Osted Vandværk
Byvejen 22B, Osted, 4320 Lejre, DK
Prøvested.....: **Osted Vandværk Vandværket - V02003400/4261003400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2011.10.03 kl. 10:48
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.10.04 kl. 08:18 - 2011.10.07

Prøvenr.:	23243041				
Prøve ID:		**Grænseværdier			Um
Prøvemærke:	Afgang vandværk	Vejl.	Max.	Metoder	(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.9 gr. C			DS2250	
pH	7.7 pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	77 mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	9.6 mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

07. oktober 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.