

Osted Vandværk  
Byvej 22B  
4320 Lejre  
Att.: Osted vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00090542-01  
Batchnr.: EUDKVE-00090542  
Kunde nr. CA0000215  
Modt. dato: 27.06.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Osted Vandværk Forbruger - V02003400 / 4261003496  
**Udtagningsadresse:** Bregnetvedvej 25, 4320 Lejre  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 27.06.2013 kl. 09:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MJ1  
**Analyseperiode:** 27.06.2013 - 05.07.2013

**Prøvemærke:** Hane i vaskerum

Lab prøvenr:	80007857	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	2	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Kobber (Cu)	140 !	µg/l		100	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	0.71	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	13.3	°C				DS 2250	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	77	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	9.1	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

### Kopi til:

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

05.07.2013



Annette Vendel  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Osted Vandværk  
Byvejen 22B  
4320 Lejre  
Att.: Osted vandværk

Rapportnr.: AR-13-CA-00100059-01  
Batchnr.: EUDKVE-00100059  
Kunde nr. CA0000215  
Modt. dato: 31.07.2013

## Analysereport

**Prøvested:** Osted Vandværk Forbruger - V02003400 / 4261003496  
**Udtagningsadresse:** Bregnetvedvej 25, 4320 Lejre  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 31.07.2013 kl. 07:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S PA1  
**Analyseperiode:** 31.07.2013 - 05.08.2013

**Prøvemærke:** Tappehane

Lab prøvenr:	80005266	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Metaller</b>							
Kobber (Cu)	49	µg/l		100	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergervej 4, 4330 Hvalsø

05.08.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk



Anette Nielsen  
Senior Rådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.  
\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.