



Osted Vandværk

Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
DK

Registrernr.: T80008
Kundenr.: 609682
Ordrenr.: 821898
Prøvenr.: 23299643

Modt. dato: 2011.11.11

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Osted Vandværk
Byvejen 22B, Osted, 4320 Lejre, DK
Prøvested.....: **Osted Vandværk Assenløsevej 1, Osted Eftersko - 104704/4261003494**
Udtagningsadresse: **Assenløsevej 1**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Rengøringsdepot, kælder**
Prøveudtagning...: 2011.11.11 kl. 10:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.11.11 kl. 21:29 - 2011.11.15

	Prøvenr.: 23299643	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	320	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.012	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.1	gr. C			DS2250	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	78	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	8.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Lejre Kommune, Møllebjergvej 4,, 4330 Hvalsø
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

17. november 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Osted Vandværk

Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
DK

Registrernr.: T82158
Kundenr.: 609682
Ordrenr.: 821898
Prøvenr.: 23299592

Modt. dato: 2011.11.29

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Osted Vandværk
Byvejen 22B, Osted, 4320 Lejre, DK
Prøvested.....: **Osted Vandværk Assenløsevej 1, Osted Eftersko - 104704/4261003494**
Udtagningsadresse: **Assenløsevej 1**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Kælder**
Prøveudtagning...: 2011.11.29 kl. 07:52
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.11.30 kl. 04:34 - 2011.12.03

Prøvenr.:	23299592				
Prøve ID:		**Grænseværdier			Um
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	(%)

Opfølgning på registrernr	T80008			*	
Kintal ved 22 °C, GEA	17	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	10.2	gr. C			DS2250
----------------	------	-------	--	--	--------

Kopi af rapporten er sendt til:

- Lejre Kommune, Møllebjergvej 4,, 4330 Hvalsø
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher
Kontaktperson

03. december 2011



Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.