

**Osted Vandværk**  
**Byvej 22B**  
**4320 Lejre**  
**Att.: Osted vandværk**
**Rapportnr.:** AR-13-CA-00134365-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00134365  
**Kunde nr.:** CA0000215  
**Modt. dato:** 19.11.2013

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Osted Vandværk Forbruger - V02003400 / 4261003494
<b>Udtagningsadresse:</b>	Assenløsevej 1, 4320 Lejre
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevand - Begrænset kontrol
<b>Prøveudtagning:</b>	19.11.2013 kl. 12:00
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø A/S PC1
<b>Analyseperiode:</b>	19.11.2013 - 25.11.2013

<b>Prøvemærke:</b>	Prøvehane i kældere
--------------------	---------------------

Lab prøvenr:	13436501	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	360	!	CFU/ml	200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	9.7	°C				DS 2250	
pH	7.8	pH		7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	75	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	10.1	mg/l		5	0.1	DS/EN 25814	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergervej 4, 4330 Hvalsø

25.11.2013



 Annette Vendel  
 Kunderådgiver

 Kundecenter  
 Tel 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

**Tejnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Osted Vandværk**  
**Byvejen 22B**  
**4320 Lejre**  
**Att.: Osted vandværk**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00136958-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00136958  
**Kundenr.:** CA0000215  
**Modt. dato:** 27.11.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Osted Vandværk Forbruger - V02003400 / 4261003494  
**Udtagningsadresse:** Assendløsevej 1, 4320 Lejre  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 27.11.2013 kl. 11:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S KK1  
**Analyseperiode:** 27.11.2013 - 01.12.2013

**Prøvemærke:** Vaskerum, anvist prøvehane

Lab prøvenr.:	80069762	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	13436501				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22 °C	31	CFU/ml		200		ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Vandtemperatur	8.8	°C				DS 2250	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

01.12.2013

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**