

Osted Vandværk
Byvejen 22B
4320 Lejre
Att.: Osted vandværk
Rapportnr.: AR-14-CA-00155993-01
Batchnr.: EUDKVE-00155993
Kundenr.: CA0000215
Modt. dato: 14.02.2014

Analyserapport

Prøvested: Osted Vandværk Vandværket - V02003400 / 4261003400
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 14.02.2014 kl. 07:55
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S JK1
Analyseperiode: 14.02.2014 - 19.02.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80058703	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	9	CFU/ml		50		ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	5	CFU/ml		5		ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	< 0.006	mg/l		0.05		SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.01		SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	3.2	mg/l		50		SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	37	mg/l		250		SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	1.1	mg/l		1.5		SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.1		SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.02		SM 3120 ICP/OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.8	mg/l		4		DS/EN 1484	12
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	8.3	°C				DS 2250	
pH	7.9	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	77	mS/m				DS/EN 27888	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Osted Vandværk
Byvejen 22B
4320 Lejre
Att.: Osted vandværkRapportnr.: AR-14-CA-00155993-01
Batchnr.: EUDKVE-00155993
Kundenr.: CA0000215
Modt. dato: 14.02.2014

Analyserapport

Prøvested: Osted Vandværk Vandværket - V02003400 / 4261003400
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 14.02.2014 kl. 07:55
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S JK1
Analyseperiode: 14.02.2014 - 19.02.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80058703	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

19.02.2014

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**